

取り扱い説明書





www.acetk.com

保証書

AC6000ご購入頂きありがとうございます。本商品はご購入から一年以内 に起こるトラブルや故障に対応する修理サービス(無料)を提供します。

氏名	電話	
住所		
Email		

アイテムコ <u>ード</u>	販売会社:
製造会社:	


ご注意:

- 1.以下の状況が起こる場合は無料修理を提供しません。
- a.包装が破れた或いは商品が購買者自らの修理による損壊の場合
- b.不正確な使用或いは人為行為による損壊の場合
- (適合でない電源に接続すること、注意不充分で落としたことなど)
- c.天災の場合(台風による水浸しなど)
- d.アイテムコードがついていません。

☆商品のご紹介

- ○AC6000速度計は高品質と高精度を特徴とする商品です。
- ◎データを表示するディスプレイには128*128pixel OLED の技術が 搭載されています。
- ○Micro USBによる電源供給は可能です。(充電不可)
- ◎SCR1:はAMMO射撃の簡易設定ができます。
- ◎SCR2:ラスト25件のデータ(連射速度と初速)が表示され ます。
- ◎APO自動電源オフ(長時間不操作と低電力の場合)機能が 付きま す。
- ◎36mm大口径が搭載されており、市販のBB弾規格に適用します。


❖SCR1:連射速度と初速



❖正面のご説明



*SCR2:ラスト25件と数値データを表示



注意: MAX,MIN ,AVG の上欄は連射速 度、下欄は初速を表示します。

❖機能、設定(MFNU)

◎AMMO:BB弾測定数値設定

MI	NŪ	
NO	WT	CAL
1	0.2	6
2	0.25	
>3	0.43	
4	0.45	
5	0.88	
	-XIT	

設定できる数値は5件あります。件ず つの弾重(WT)と直径(CAL)が設定で きます。

◎UNIT:単位



- ※ ROF: Rate Of Fire 連射速度 RPM: Round Per Minute RPS: Round Per Second
- ※ SPEED: 初速 m/s:メーター/秒 ft/s:フィート/秒

◎APO: 電源自動オフ設定



- ※ APO:一定の時間内(5~60分調整 可) 不操作の場合は自動にオフし ます。
- ***USB APO ON/OFF** USB電源を使う場合はAPO機能を 解除することができます。

○CONTRAST: OLEDコントラスト




調整節囲は0~10 原始数値は7

©RESET: リセット




※ RESETAC6000: 初期設定に 戻ます。同時に內部sensorの校 正が行われます。

*外観のご説明





❖電池のご説明



2.単4 乾電池X4を入れる。 3.電池の蓋を元に戻す。 4.商品の安定性のために、

1.蓋を外の方へ押し出す。

- 新旧電池の混用はおや めください。 5.液漏れを防止するため
- に、長時間不使用の場 合は必ず電池を取り出 してください。

❖商品の規格

- 1.初速の測定範囲: 30.00~400.0 (メーター/秒)
- 2.連射速度の測定範囲: 100~5000 (発/分)
- 3.速度計のチューブ口径: 36mm
- 4.カメラの三脚に接合するための穴がついています。
- 5.アルカリ乾電池単4 X 4を使用してください。
- 5.MicroUSB電源接続可
- 6.本体のサイズ: L x W x H = 130 x 108 x 61 (mm)
- 7.重量: 290g(電池抜き)
- ご注意1:外部電源に接続する場合、コンバッター5V 電流0.5A以上と規定されるものをご使用くだ さい。

ご注意2:OLEDディスプレイと操作キーへの強いぶつかり が起こらないようご注意ください。

- *この説明書に明記される内容と規格の詳細を変更する権力は商品の所有 会社の方にあります。また変更後も通知は一切届きません。
- *この説明書に載っている内容と規格の詳細はご購入の際の実物に準じます。